



Seminarreihe Schweißstromquellen

Service QINEO / Quinto
QN-TR-SE

CLOOS

Weld your way.

www.cloos.de

Seminarreihe

Schweißstromquellen

Service QINEO / Quinto

Dieses Seminar richtet sich an Service- und Wartungsmitarbeiter. Erfahren Sie alles Wissenswerte über die Wartung, Fehlersuche und Reparatur von Schweißstromquellen. Lernen Sie unter anderem die Grundfunktionen der Bedienung kennen, die Funktion und das Zusammenwirken der Bauteile zu erklären sowie Störungs- und Fehlerursachen zu lokalisieren und zu beheben.

Inhalte

- Erfahren Sie alles über die Grundfunktionen der Bedienung.
- Lernen Sie den Aufbau von Schweißstromquellen kennen.
- Erklären Sie die Funktionen und das Zusammenwirken der Bauteile.
- Lokalisieren und beheben Sie Störungs- und Fehlerursachen.
- Tauschen Sie Bauteilgruppen (z. B. Platinen, Netzteile, Sicherungen) aus.
- Treffen Sie vorbeugende Wartungsmaßnahmen.

QN-TR-SE



Seminardauer

1 Tag

Seminarzeiten

Montag: 9.00 - 16.30 Uhr

Dienstag bis Donnerstag:

8.00 - 16.30 Uhr

Freitag: 8.00 - ca. 12.00 Uhr

Teilnehmerzahl

Kleingruppen bis maximal 4 Personen

Zielgruppe

- Anwender, die mit der Wartung, Fehlersuche und Reparatur von Schweißstromquellen beauftragt sind
- Service- und Wartungsmitarbeiter

Voraussetzungen

- Berufsausbildung in der Elektrotechnik
- Anerkennung als Elektrofachkraft nach VDW 0100
- Ausbildung als Elektrofachkraft